PREVENÇÃO



ATENÇÃO CONCENTRADA EM TODOS OS SERVIÇOS.

USO DE LUVAS NESSE TIPO DE SERVIÇO, É ESSENCIAL.

Nicolau Bello - SP

INJEÇÃO HIDRÁULICA - CAUSADA POR UMA INTRUSÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO DENTRO DA MÃO DE TREINANDO.





- Fluido hidráulico com Óleo Mineral. Foi insuflado dentro da mão direita.
- Pressão de fluido era 630Bar (aprox 9,150 psi)
- Equipamento em uso: tesoura cortante, utilizada em cortes de veículos após abalroamento.

(DESENCARCERAMENTO DE VÍTIMA).

- Local de Acidente: Auto-Estrada Norte Americana
- Avaliações de risco foram executadas após a ocorrência

N

0

е

I

@

h

t

m

a

i

С

m

EVENTOS

 Acidente ocorreu durante um treinamento que Brigadistas estavão fazendo ao lado de autoestrada Norte Americana.

 Orientação era para retirar (eventual acidentado dentro da carcaça de auto batido).

h

m

m

- Mangueira hidráulica com movimentos constantes, soltou-se da MÁQUINA e insuflou ar na parte interna da mão.
- Colaborador não utilizava Luvas no Treinamento. Erro Gravíssimo.





DESENCARCERADOR

EQUIPAMENTO USADO POR EQUIPES DE SOCORRISTAS, TAMBÉM CONHECIDO COMO LUCAS.

MATERIAL APENAS COMO ILUSTRAÇÃO.





ä







O QUE ACONTECEU EM SEGUIDA





- Primeiro procedimento de socorrista foi deixar local limpo e desinfectar ao máximo
- Por casualidade um especialista que estava nas imediações interveio.
- Óleo mineral já tinha começado a corroer tecidos gordurosos da mão e também já estava iniciando-se a caminhar internamento pela mão e braço do acidentado.
- Procedimento médico foi retirar todo óleo que estava na parte interna de mão e braço.
- Ferida não pôde ser suturada devido aos danos ao tecido através de óleo, assim ferida precisou fechar gradualmente, durante semanas de tratamento com fortes antibióticos, antiflamatórios.

RESULTADOS



- Após longas semanas de tratamento sua mão voltou a normalidade, só restando as cicatrizes.
- Foi alterado o tipo de Fluido hidráulico em uso a" Aero Fluido 4."
- Corpo de bombeiros passou orientação para tôdas Unidades de Brigadistas.
- Está em estudos de orientações:
 - Para Brigadas de todos EUA
 - Orientação para Fabricante da Tesoura Hidráulica do ocorrido.
- Comissão de Segurança, vem trabalhando para ampla divulgação.
- Tempo estimado : 2 anos



AUTOR NICOLAU BELLO - SOROCABA

F:-15-99113-9014