

RELATÓRIO TÉCNICO N - 0001

Data: 09/05/12

Executantes: Anderson

Palavras chave: Manga Engesa; Cliente Gentil Pasqual Cavazin Filho

1. INTRODUÇÃO:

Manga de eixo quebrada.

2. OBJETIVO:

Analisar a peça e passar as informações para o cliente.

3. PROCEDIMENTOS

3.1 MATERIAIS:

Manga traseira ENSIMEC - ENGESA - ROL.102949/102910 (0054630)

3.2 EQUIPAMENTOS:

Maquina de medição tridimensional Crista Plus M776

3.3 MÉTODOS:

Medição efetuada com o instrumento citado acima sendo que a peça estava a 21°C

4. RESULTADOS:

Medidas de acentos de rolamentos estão conforme o desenvolvimento do projeto
O material da Manga esta dentro das especificações técnicas do projeto
Não há defeitos de solda, sendo que esta conforme norma técnica interna da Ensimec

5. CONCLUSÃO:

Não foi encontrado nenhum defeito de fabricação.

ANDERSON DE ALMEIDA

GESTÃO DA QUALIDADE