

Nro. Descrição  
1 BARULHO NO MOTOR COM O MESMO EM MARCHA LENTA

Tipo do Serviço  
4620

Código do Item	T	Descrição	Nro.	Data	Mec.	Qtde.	Vir. Unitário	% Desc.	Vir. Desc.	Vir. IPI	Total do Item
BG5T6M290BA	G	ENGRENAGEM	406795	11/04/2011	108	1,00	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06
BG5T6268AA	G	CORRENTE DA DISTRIBUI	406795	11/04/2011	108	2,00	2.016,01	0,00	0,00	0,00	4.032,02
BG5T6K254BA	G	TENSOR	406819	11/04/2011	108	1,00	611,41	0,00	0,00	0,00	611,41
BG5T6M273BA	G	GUIA DA CORRENTE DA D	406795	11/04/2011	108	2,00	146,92	0,00	0,00	0,00	293,84
BG5T6M290CA	G	ENGRENAGEM	406795	11/04/2011	108	1,00	750,16	0,00	0,00	0,00	750,16
BG5T6M273AA	G	GUIA DA CORRENTE DA D	406795	11/04/2011	108	2,00	146,92	0,00	0,00	0,00	293,84
BG5T6K254AA	G	TENSOR	406819	11/04/2011	108	1,00	332,42	0,00	0,00	0,00	332,42
BG5T6M290AA	G	ENGRENAGEM	406795	11/04/2011	108	1,00	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
BG5T6M270AA	G	PARAFUSO	406795	11/04/2011	108	5,00	12,39	0,00	0,00	0,00	61,95
Total de Peças:									0,00		6.881,68
4BC 6020A1	G	CORRENTE DA DISTRIBUI		11/04/2011	108	2,30	95,00	0,00	0,00		218,50
4BC 6500A000	G	TUCHOS HIDRAULICOS		11/04/2011	108	0,80	95,00	0,00	0,00		76,00
Total de Serviços:									0,00		294,50
Franquia:											0,00
ICMS Retido:											0,00
Total Geral:									0,00		7.176,18

MOTO AGRÍCOLA SLAMER S.A.  
 CÓDIGO 04200  
 SINTECH 001 11/04/11  
 BR 270 - D