

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS DA MARCA MITSUBISHI MOTORS.

A MMC Automotores do Brasil Ltda. **CONVOCA** os proprietários do veículo abaixo identificado a atender ao seguinte recall:

Modelo	Ano/Modelo	Nº de série dos chassis em <i>ordem não seqüencial</i>
Pajero Full	2001 a 2004	00101 ao 01003

Data de início do atendimento: 18/8/2008.

Local de atendimento e agendamento do serviço: Rede de Concessionárias Mitsubishi.

Componente envolvido: Componente do sistema de freio, denominado acumulador de pressão.

Razões técnicas: Rompimento do diafragma interno do acumulador de pressão, podendo ocasionar a diminuição da eficiência de frenagem do veículo.

Solução: Substituição do acumulador de pressão.

Risco: Diminuição do tempo de reação da freada e maior esforço sobre o pedal do freio.

São Paulo, 18 de agosto de 2008

Para informações adicionais consulte:

Nossa Rede de Concessionárias

SAC pelo telefone 0800 702 0404

Site www.mitsubishimotors.com.br

