



## **BOLETIM DE SERVIÇOS**

**ASSUNTO:** Motor Sprint 4.07 - Volante rígido

**REFERÊNCIA:** Comunicado Externo CE 120-07 – LANÇAMENTO – VOLANTE RÍGIDO publicado em 28 de maio de 2007.

**APLICAÇÃO:** GM – S10 e Blazer

**OBJETIVO:** Esclarecer aos distribuidores quanto às diferenças e características técnicas dos volantes de motor dos tipos rígido (novo) e dupla massa, ambos disponíveis para venda.

**CARACTERÍSTICAS E RECOMENDAÇÕES:** O novo volante rígido foi avaliado, testado e homologado pela MWM INTERNATIONAL Motores quanto aos níveis de vibração, ruído, durabilidade e desempenho.

Quanto à percepção ao conduzir, o volante rígido pode apresentar maior nível de ruído quando comparado ao volante de dupla massa. Isto ocorre em decorrência da maior intensidade de vibração sendo propagada à transmissão, característico no volante do tipo rígido e, deste modo, situações como estas não devem ser tratadas como possível falha no componente.

Durante a venda do produto, recomendamos informar ao Cliente, sempre que necessário, para que o mesmo possa escolher o componente que melhor atenda às suas expectativas.


**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM:** Para montagem do volante rígido, deve-se utilizar os parafusos No.:**6.0200.70.0.1255** e os mesmos procedimentos recomendados no manual de serviço para o volante dupla massa.



**MWM INTERNATIONAL**  
MOTORES

B.S.Nº: 04/07 - rev.1  
DATA: Setembro/2007  
MOTOR: Sprint 4.07

## BOLETIM DE SERVIÇOS



EM CASO DE DÚVIDAS,



**LIGUE 0800 0110229**  
**SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE**

“Este boletim de serviço serve apenas como informação técnica e seu conteúdo foi desenvolvido de modo a refletir a realidade da melhor forma possível no momento de sua publicação”.

“A MWM INTERNATIONAL Motores se reserva o direito de modificar ou substituir seu conteúdo sem aviso prévio.”

Emitido por MWM INTERNATIONAL Motores  
Diretoria da Qualidade - Assistência ao Cliente  
Av. das Nações Unidas, 22.002  
CEP 04795-915 – Santo Amaro/SP – Brasil  
Tel.: (11) 3882-3200 Fax.: (11) 3882-3574