

## Rol de Peças Similares - Samurai até 1997

### Facilidade para se Substituir

Fácil	Média	Difícil
-------	-------	---------

### Filtros

Combustível	Lubrificante			Ar Condicionado	
<b>Fran #</b> <b>G7196</b>	<b>Impeca #</b> <b>SB0319</b>	<b>Tecfil #</b> <b>PS6132</b>	<b>Fran #</b> <b>PH-2951</b>	<b>Fran #</b> <b>CA3998</b>	<b>K&amp;N #</b> <b>RC-930</b>

### Freios

Lona	Pastilha		
<b>Bendix #</b> <b>BX132 (Fusca)</b>	<b>Tecpads #</b> <b>T-396.00</b>	<b>Bendix #</b> <b>BX1 (Corcel II)</b>	<b>Asbor #</b> <b>202 (Corcel II)</b>

### Correias

Alternador	Motor	Ar Condicionado
<b>Goodyear #</b> <b>10 AV840</b>		<b>Goodyear #</b> <b>10 AV765</b>

Amortecedores				
Dianteiro			Traseiro	Direção
<b>Cofap Chevy 500 (traseiro)</b>	<b>Rancho Série RS 9000</b>	<b>Rancho # RS 5167</b>	<b>Rancho # RS 9123</b>	

Velas	
<b>Champion # N9YC</b>	<b>NGK # BP5ES</b>